

Vibrierende Aussenspiegel

Beitrag von „carry_ch“ vom 29. August 2007 um 14:47

Zitat von Olaf

Seit einiger Zeit schlage ich mich mit folgendem Problem herum: Der Aussenspiegel auf der Fahrerseite vibriert sehr stark.

Nun hat mein 😊 bereits den gesamten Spiegel getauscht aber das Ergebnis bleibt das gleiche.

Gruß
Olaf

Dies ist zwar schon ein älterer Thread... Das Thema wurde für mich aber erst heute "interessant"...

Vor einer Woche fing der Spiegel (nur der Spiegeleinsatz und nicht das Gehäuse) ab 125 Km/h an zu wackeln... (Modell 02/06, 26000 Km)

War heute schnell beim 😊 desswegen...

Beim Spiegeleinsatz waren innen zwei "Plastiknasen" abgebrochen... Warum auch immer 😞

Damit ich nicht nochmals beim 😊 vorbei musste, hat er bei meinem Touareg von einem Neuwagen, der "herumstand", den Spiegeleinsatz eingebaut 🤖

Das nenne ich Service...

Gruß carry_ch

PS: Trotz meines "Alters" höre ich sehr viel Techno...