

Vibrierende Aussenspiegel

Beitrag von „Franks“ vom 29. August 2007 um 21:55

Vibrierende Spiegel kenne ich nur vom Motorrad, da ist dann auch prompt am Wochenende das Glas aus dem linken rausgefallen. Im Touareg macht (hier ebenfalls der linke) nur ab und zu durch dumpfe Knackgeräusche auf sich aufmerksam, die sich durch die Tür in den Innenraum übertragen, nach ein paar 100km geht das ganzschön auf den Keks, hier hilft es aber, das Spiegelglas behertzt wieder in das Gehäuse zu drücken.

Eventuell wurde mein Spiegel von vornherein nicht richtig montiert, ich hatte das Auto noch keine 20 Minuten, da ist beim Einstellen das linke Glas rausgefallen und hing nur noch an den Kabeln der Heizung/Tönung. Vielleicht sind bei mir auch ein paar Nasen abgebrochen? Muss ich mal beim nächsten Service checken lassen.

Gruß,

Frank