

# Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „Der Pate“ vom 30. August 2007 um 11:17

[Zitat von rel](#)

Ja, war eines meiner ersten großen Erlebnisse mit dem T-reg.

Ist konstruktionsbedingt und erhöht den Fun-Faktor enorm.

Hab mir bei meinem 2. das Licht & Sichtpaket mitbestellt.

Licht-macht zwar was es will, aber der Regensensor funktioniert prima und schaltet beim 1. Spritzer ein. Dies ist besonders angenehm, wenn "Pfütze" nicht gerade auf gerader Straße stattfindet.

Der Sensor ist schneller, als man bei Hand reagieren kann und man braucht in dieser Situation keine Hand vom Lenkrad nehmen.

So lassen sich "Pfützen" weit besser genießen.

Ich hoffe nur, daß der neue Regensensor besser ist, als der beim neuen Passat...da hat der Wischer immer erst nach ein paar Sekunden (!) angefangen und dann ewig weitergewischt, obwohl schon alles trocken war...