

V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „jvollger“ vom 5. September 2007 um 10:06

Hallo TF Team,

erstmal vielen Dank für die Anregungen und Vorschläge.

Zu den Reifen:

Ich denke an den Reifen liegt es nicht (auswuchten etc.), da die Vibrationen nicht Geschwindigkeitsabhängig sondern, Drehzahlabhängig auftreten. Und nur wenn der Motor unter Last ist. Also während der Fahrt, wenn man auf N stellt und den Motor auf diese Drehzahl bringt sind absolut keine Vibrationen am Lenkread zu spüren.

Ich werde heute zu einem weiteren VW Händler gehen. Vielleicht kann dieser mir weiterhelfen. Ich spreiche Ihn auch auf die hier genannten Vorschläge an.

Danke im Voraus für Eure Beiträge.

Gruß
Jörg