

Kein Zucken mehr am Dicken

Beitrag von „Tilo“ vom 13. September 2007 um 14:03

[Zitat von ThommesGF](#)

Problem wieder genauso wie vor 5 Tagen.

Der Meister, der mit war, vermutet auch Steuergerät Lenkrad, d.h. Lenkradsperre.

Hallo Thommes,

meinen T habe ich gerade geholt. Die Diagnose war die gleiche, bei mir wurde die komplette Lenkung gewechselt. Drücke Dir die Daumen, dass Sie das Problem eingrenzen können. Wie gesagt, bei mir hat erst der Fahrzeugelektriker die höchstwahrscheinliche Ursache gefunden, nachdem er sich Schritt für Schritt durch die Steuergeräte "gehackt" hat.

VG

Tilo