

20 Zoll Ayers Rock - Klarlack löst sich nach 8.500 !!!

Beitrag von „EzioS“ vom 25. September 2007 um 10:47

Arndt hatte das gleiche Problem, hatte auch mal Bilder eingestellt, kann ich aber auf die Schnelle nicht finden. Schick ihm doch ne PN. Meine das sein Problem aber von Bremsflüssigkeit herrührt.

Viel Glück trotzdem.

