

20 Zoll Ayers Rock - Klarlack löst sich nach 8.500 !!!

Beitrag von „Arndt“ vom 25. September 2007 um 10:56

[Zitat von EzioS](#)

Arndt hatte das gleiche Problem, hatte auch mal Bilder eingestellt, kann ich aber auf die Schnelle nicht finden. Schick ihm doch ne PN. Meine das sein Problem aber von Bremsflüssigkeit herruehrt.

Viel Glueck trotzdem.



Bremsflüssigkeit war es wohl nicht. Der Lack platzt einfach ab. Angeblich mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds (sagt mein 😊 über Individualfelgen).

Da ich die Felgen aber nachträglich in der Bucht erstanden habe, kann ich leider keine Gewährleistung bei VW einfordern. Ich werde die Felgen im nächsten Frühjahr vor dem dann anstehenden Reifentausch wohl pulvern lassen.