

Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „Sandokahn“ vom 18. Oktober 2004 um 23:30

Hallo

Bei mir liegt der Fall ähnlich mit den 255/55 R18 Turanza hat er sich auch beim Rangieren verspannt jetzt mit meinen Winterpneu´s Blizzak DMZ3 ist kaum etwas zu merken.

mein Reifen-Fritze hat gesagt das das Reifenbild absolut nicht zu der Laufleistung passt (nach 2800 Km Sägezähne über die gesamte Lauffläche und sowie außen und innen deutlicher abgefahren) und ich fahre bestimmt nicht wie Schumi durch die Kurven sind ja immerhin 2300 kg .

MfG Sandro