

# iPod-Einbau durch VW; eingeschränkte Bedienung

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 3. Oktober 2007 um 16:44

Mir wurde vom 😊 gleich bei der Auslieferung ein iPod Anschluss via RNS 510 eingebaut; das Kabel befindet sich im Ablagefach vor der Frontscheibe. Dass ich die Titeln nicht angezeigt bekomme, ist ja zu verschmerzen; aber das Gerät ist nicht steuerbar, solange es am Kabel hängt. Ich kann es dann weder ausschalten, noch das Clickwheel betätigen. Über das Lenkrad geht nur die skip-Funktion. Das einzige was gut funktioniert, ist das VW-Logo bei Hochfahren des iPod 🌀 . Habe ich als Einziger das Teil so montiert ? Immerhin kann man ja den iPod-Anschluss nicht laut Katalog kaufen; daher scheint das noch ein kleiner Murks zu sein.

LG H