

# **Dröhnender Spoiler am NEUEN**

**Beitrag von „HillRider“ vom 4. Oktober 2007 um 09:14**

Danke für die vielen Tips; ich werde das mal genauer prüfen. An den Reifen liegts definitiv nicht; den Henkel hatte ich erstmal ausgeschlossen, werde den aber wieder in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen.

DANKE sagt