

# Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „juma“ vom 4. Oktober 2007 um 22:13

Servus,

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo zusammen,

das könnte natürlich sein, dass die Kombination aus Dachkantenspoiler und Dachgrundträger diese Windgeräusche produziert.

Grüße von Stephan 

Könnte gut stimmen, denn bei mir ist überhaupt nichts zu hören. Ich habe allerdings auch nicht den Querträger, sondern "nur" die normale Reling.

Sitzt der Grundträger definitiv richtig rum? Ich frage deshalb, weil bei mir beim alten Dicken die Teile genau verkehrt herum montiert waren als ich ihn im Werk abholte. 