

iPod-Einbau durch VW; eingeschränkte Bedienung

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 8. Oktober 2007 um 14:28

[Zitat von Bernd S](#)

Bei mir funktioniert das so halbwegs mit den AUX-Anschlüssen. Wie gesagt, halbwegs, da immer eine Seite lauter als die andere ist. 🗣️

Ach ja, und ich muß die Lautstärke extrem aufdrehen; so daß mir die Frau, die bei mir im Armaturenbrett lebt, fürchterlich ins Ohr schreit 🗣️

Also irgendwie eine ganz besch.... Lösung.

Im Menü muß man lediglich bei "AUX" den Haken setzen.

Das Häkchen hab ich gemacht, trotzdem Funkstille!

Gibt es eigentlich ein Kabel für den iPod, das auf der einen Seite den spezifischen Flachstecker und auf der anderen Seite den 3,5er Stecker hat????