

# Hakelnde Türgriffe

**Beitrag von „RMJ“ vom 19. Oktober 2004 um 19:27**

Moinersen @llerseits!

Komme gerade aus Frankreich zurück - und plane einen längeren Werkstatt-Aufenthalt...bin auch reichlich sauer!

Nicht nur, daß ALLE 4 Türgriffe stehen bleiben (je nach Feuchtigkeit glaub´ich)...

nee

Navigationsausfall mehrfach mitten auf der Autobahn lt. Bildschirm "neben der Spur" und somit off road

dann Navibildschirm mit blauen Rechtecken versehen...

dann Bildschirm zwischen Tacho/Drehzahlmesser 20 km lang links abbiegen (aufgehängt)

dann bekam ich immer öfter den Rückwärtsgang erst nach 5-6 x rein

Knarzen Fahrersitz

Vibrieren irgendwas hinten

Klappern irgendwas vorn in der Tür ab ca 130 km/h

Spiegel flattern

Trotz Memopakete II blenden die Außenspiegel nicht ab

3700 km gefahren, KEIN Öl nachgekippt (mit dem T5 MV HL war das anders...)

Verbrauch mit THULE EVOLUTION XT 700 und max 150 km/h auf der Bahn: 10.3 l/100

Absolut geil: Luftfahrwerk...die Hunde haben es mit stresslosem Verhalten gedankt...außerdem in Antwerpen im Stau gestanden und mal kurz auf X-tra und über die Autos geglotzt, was da vorne denn los ist...die Leute haben echt gestaunt

4 Zonen Klima nur zu empfehlen

also: Ich bin trotz der Mängelpunkte vom Monster begeistert.

Liebe Grüße

Ralph nebst Anhang