


RNS 510 im 3-Minuten-Takt

Beitrag von „juma“ vom 13. Oktober 2007 um 07:21

Servus,

zuerst mal Glückwunsch zum Dicken! Allzeit gute Fahrt und immer nen Zentimeter Luft unterm Unterboden!

Nachdem Du ja in der Gewährleistung bist, mach da nicht lange rum. Geh zum  . Der soll sich kümmern...vermutlich wird er zunächst versuchen, die Software erneut aufzuspielen und im Zweifelsfall muss ein neues Gerät her...:o