

# Startproblem !

Beitrag von „Meister Jo“ vom 15. Oktober 2007 um 07:20

[Zitat von Blafry](#)

Mittlerweile muss er nach längerer Standzeit ca. 20 Sekunden mit dem Anlasser gestartet werden. Danach läuft er ohne Probleme. Die Anfrage bei VW ergab nichts Neues. Alle dort beschriebenen Sachen wurden schon überprüft.

Nach dem Herbsturlaub wird sich an den Tank herangemacht. Dort sollen zwei Pumpen sein.

Hey siehe vorige Antwort von mir.

Tankpumpen können einfach über Stromaufnahme (Sitze hinten raus) und über Menge am Kraftstofffilter geprüft werden, eigentlich unproblematisches Bauteil.