

Radio-Navigationssystem RNS 510 für den Volkswagen Touareg

Beitrag von „darkdiver“ vom 22. Oktober 2007 um 13:06

Schade, wie aber bereits schon oft beschrieben, muss der Touareg an diversen Steuergeräten mit neuer Software bespielt werden damit das neue Navi sauber funktioniert. Also wird da auch der Freundliche nicht alles lösen können, denn diese Software liegt noch in WOB. So wie es aussieht bedeutet das noch warten 😊

Aber du kannst dir sicher sein, es wird funktionieren, natürlich nur wenn du einen GP fährst. Bei den älteren sieht es wohl nicht so rosig aus.

Viele Grüße
Eric