

Hat VW einen eigenen Adapterstecker 13 auf 7 ? Anhängerbetrieb !

Beitrag von „Meister Jo“ vom 30. Oktober 2007 um 19:19

Hallo, ich glaube da fehlt der Massekontakt im Adapter, so wie sich das liest.