

Meine Sommerpneus hielten nur 11'700 km

Beitrag von „frabe1302“ vom 1. November 2007 um 19:47

Hallo T-Freunde

Habe letzte Woche meine Sommerpneus runter genommen (Conti, 255/55 R18) und neue Winterräder (auch Conti) montiert. Dabei stellte ich (mit Pnehänder) fest, dass die Vorderräder noch 2,5 mm (ja genau zwei punkt fünf Millimeter!!!) haben. Die hinteren sind etwas besser, jedoch nur 4,5 mm !!! Dies bedeutet: im Frühling neue Finken für den Sommer 🙄

Da ich den T im Mai neu bekommen habe, und gerade 11'700 km gefahren bin, kann ich das einfach nicht glauben dass die schon platt sind. Was könnte der Grund sein, dass die Finken so abgebaut haben'? Luftdruck? Geschwindigkeit?? (bin nur 1 mal ins Piemont und 3 x in die Pfalz gebrettert). Spur falsch eingestellt??. Die Abnützung ist besonders aussen krass..

Danke für jeden Tip.

Grüsse aus der Schweiz.

Franco