


# ESP spinnt

**Beitrag von „Lindi“ vom 7. November 2007 um 19:30**

So, nun haben wir unsern Dicken wieder. 

Das ESP-Steuergerät wurde ausgetauscht. Er läuft wieder. Einzig die Automatik schaltet etwas nervöser. Werde das mal beobachten und allenfalls nochmals zum Freundlichen gehen.

Hoffen wir, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. 

Gruss