

gebläseverstellung / navi dvd auf fp laden

Beitrag von „man“ vom 7. November 2007 um 21:42

moin zusammen,

ich habe jetzt einfach mal diese rubrik hier gewählt um nicht 3 verschiedene beiträge zu schreiben.

nach nunmehr 1000 km beginne ich den t zu lieben... 😊

er fährt einfach saugut - heute im dreck gewesen... war eine sehr überzeugende vorstellung.

das geräusch in den rechtskurven kann noch keiner zuordnen - es klingt aber wirklich nicht gut - im moment noch ratlosigkeit beim 😊 .

ich hätte noch ein paar fragen an euch:

1. wenn ich die gebläseverstellung links bediene - geht der pegel auf der rechten seite synchron mit - umgekehrt das gleiche spiel. verstelle ich rechts geht der pegel links auf den gleichen wert mit. temperatur kann unterschiedlich eingestellt werden.

ist das normal?

2. die navi dvd wird nicht auf der festplatte gespeichert. wenn ich diese also auswerfe stoppt die navigation. also entweder navigieren oder musik (cd's) hören...

ist das normal? in der bedienungsanleitung steht was anderes...

3. die memoryeinstellung für die spiegel ist schon 2x "verloren gegangen"... nach neuprogrammierung geht alles wieder...

hattet ihr das auch schon?

4. die heckscheibe muß ich schon ordentlich zuschlagen, damit sie verriegelt... normal?

5. die lüftung macht manchmal pfeifgeräusche (wenn z.b. schiebedach gekippt ist) verändere ich dann manuell die gebläsestufe ist das pfeifen weg...

so das wärs erstrmal... alles kleinigkeiten (bis auf die rechtskurven... da macht mir wirklich bauchschmerzen), die den fahrspaß nicht wirklich trüben...

danke für eure antworten

gruß heiko