

# Frage zur Werkseingebauten Standheizung

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 11. November 2007 um 09:56

Hallo,

ich kann auch die Aussagen von Christian bestätigen. Allerdings beschlagen die Scheiben bei meinem T ausschließlich dann, wenn ich die Standheizung nach einer Fahrtstrecke z.B. während eines kurzen Einkaufes anstelle (ist aber normal, da ja nur die Lüftung läuft und die Luft nicht entfeuchtet wird (wie während des Klimaanlagebetriebes). Kann es sein, dass Du eventuell nur Lüften eingestellt hast ?