

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „darkdiver“ vom 19. November 2007 um 20:34**

Hallo Max,

schade eigentlich, denn wir berichten wieder und wieder darüber, dass es nicht möglich ist das Navi so zu verbauen mit allen gewünschten Funktionen.

Dazu müsstest du den CAN-Bus umprogrammieren. Vielleicht gibt es mal eine kleine Box welche die Signale vom "alten" CAN auf die des "neuen" umsetzt. Aber solange wird es wohl nichts werden.

Sorry aber ich glaube im Moment hast du das maximal mögliche erreicht.

Viele Grüße

Eric