

# Regensensorfunktion nach Startvorgang

**Beitrag von „lesnis“ vom 19. November 2007 um 20:40**

Das gleiche habe ich auch festgestellt. Ich habe es einfach darauf geschoben, dass es ja in der kalten Jahreszeit nicht so günstig wäre, wenn die Scheibenwischer sofort über die vereiste Scheibe "rubbeln". Das ist meine pragmatische Erklärung, derzeit drehe ich einfach kurz an der Empfindlichkeit und der Sensor tut seinen Dienst.

Grüße aus Halle

Steffen