

Bremsen quietschen beim Rückwärtsfahren

Beitrag von „Simplon“ vom 21. November 2007 um 10:53

[FONT=arial, helvetica]"Fahrzeuge ab 2,0 t. an denen rückseitig ein VW Zeichen angebracht ist, ausgenommen Heeresfahrzeuge, müssen mit einer Vorrichtung (Rückfahrwarner) ausgerüstet sein, die nach hinten einen deutlich wahrnehmbaren intermittierenden Ton ausstößt, wenn die Rückfahrvorrichtung eingeschaltet ist. Die Zahl der Zyklen pro Minute muß zwischen 60 und 100 betragen, bei annähernd gleichem Anteil von Signal- und Ruhezeit. Der A-bewertete Schalldruckpegel dieser Warnvorrichtung muß mindestens 68 dB(A) und darf maximal 78 dB(A), gemessen bei Nennspannung, betragen. Dies bei einer Entfernung von 7,5 m zwischen Mikrophon des Meßgerätes und Rückfahrwarner und bei jeweils gleichem Abstand von der Fahrbahnoberfläche zwischen 0,5 und 1,5 m."

*[/FONT]**[FONT=arial, helvetica]*Beim VW Touareg wurde das über die Bremsfunktion gelöst. 😊

Gruß

Ralf

[/FONT]