

Probleme RNS 510

Beitrag von „Franks“ vom 21. November 2007 um 13:27

hinter dem Navi ist wirklich nicht viel Platz, da muss man schon aufpassen, dass man beim Reinschieben nicht die Kabel im Weg hat, aber neben dem Navi, links und rechts (also im Bereich hinter dem Zündschlüssel bzw. Handschuhfach) ist jede Menge Platz und man findet sogar ein paar gerade Plastikflächen, die sich prima eignen, was mit Doppelklebeband draufzukleben.

Gruß,

Frank