


V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „Kong Racer“ vom 21. November 2007 um 22:40

Hallo Omar,

in würde versuchen schriftlich an VW persönlich heranzutreten. Eine defekte/fehlerhafte Antriebswelle sollte doch nicht solch ein großes Problem sein, wenn es das Problem ist ?

Gruß 

Niels