

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „gts2“ vom 25. November 2007 um 16:45**

vielleicht kann jemand helfen:

wenn ich das mfd2 dvd (touareg MJ 2006) durch das rns 510 ersetze und mittels des 1.6->2.0 adapters anschliesse, wird das bild der ab werk verbauten rückfahrkamera genauso dargestellt wie auf dem alten navi?

wie sieht es mit der einbindung der bestehenden freisprecheinrichtung beim umbau auf rns510 aus?