

# Probleme RNS 510

Beitrag von „holger\_3b“ vom 26. November 2007 um 22:15

[mezzaluna43@yahoo.it](mailto:mezzaluna43@yahoo.it)

Wir haben eigentlich unterschiedliche Themen zu klären:

1. Nachrüstung RNS-510 im T-Reg vor Facelift -> kein Problem
2. TV-Freischaltung im T-Reg vor Facelift -> auch kein Problem.
3. Rückfahrkamera (mit Steuergerät alt) -> nach derzeitigem Kenntnisstand nicht an RNS-510 anschließbar. Ich würde aber nicht beschwören dass nicht doch Jemand eine Lösung findet.

So wie ich das sehe ist das Problem nicht TV-Freischaltung / Rückfahrkamera, sondern RNS-510 / Rückfahrkamera (alt).

Oder sehe ich das jetzt falsch und Du hast einen T-Reg nach Facelift, mit RNS-510 und bereits funktionierender Kamera? Dann vergess was ich vorher geschrieben habe.