

V6 3,2 mit LPG Probleme mit Ventilen?

Beitrag von „olek“ vom 28. November 2007 um 21:16

Hallo,

hat hier jemand Erfahrungen mit der Umrüstung auf LPG mit seinem V6 3,2 (240PS)?

Habe gehört, dass dieser Motor nicht "Gasfest" sei. Das Problem sei, dass die Ventilsitze den Gasbetrieb nicht aushalten.

Hat da jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht?

Gruss,

Olek