

V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „man“ vom 30. November 2007 um 19:26

nur mal so als denkenstoß...

meine geräusche in rechtskurven gingen ja auch einher mit vibrationen... 🤖

habt ihr mal die abstände dieses schutzrohres zum motor und karosserie hin überprüft?

<https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?t=8108>

gruß heiko