

V6 TDI nimmt ab 70 km/h im 4. Gang nur noch sporadisch Gas an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 17. Dezember 2007 um 11:01

[Zitat von Bernd S](#)

Kann es evtl sein, daß der "Lock" Schalter einen Schuß hat? Weils doch genau bei 70 ist....

Tippe evtl. auf defekten Luftmassensensor.

Gruß

Lollo