

SW-Update für RNS510 im November

Beitrag von „dummytest“ vom 23. Dezember 2007 um 11:29

[Zitat von garuda](#)

... fordert das RNS - ohne erkennbaren Grund (Strom weg o.ä.) - die PIN.

Strom weg reicht normalerweise nicht mal aus, um eine neue PIN-Eingabe zu fordern, du kannst das Gerät sogar komplett ausbauen . Normalerweise ist die Geräteerkennung irgendwo im Bordsystem des Autos abgelegt, so dass man es in den gleichen Wagen wieder einbauen kann ohne neue PIN Abfrage.