

Leuchtweite Xenon

Beitrag von „Meister Jo“ vom 29. Dezember 2007 um 08:35

[Zitat von coala](#)

da ich jedoch keinen BMW fahre, war ein Werkstattbesuch unumgänglich....

Grüsse
Robert

Warum fährst du keinen BMW (mehr)? 🙄
Hast Du da die Xenon Scheinwerfer selbst eingestellt?

Fakt ist: Es gibt keine Toleranz! Die Stvzo schreibt den Neigungswinkel in Prozent vor und da ist nun mal kein Platz nach oben oder unten. Wenn der Arme beim Freundlichen die Lampen dennoch höher einstellt, ist dies seine persönliche Toleranz (mit der er beim eventuellen Werkstatttest einer Autozeitung oder noch schlimmer vom Werk ganz schön rückwärts auf die Nase fällt)

Grundsatz ist

Nach jedem Birnenwechsel (egal ob H4 oder Xenon) auf jeden all, nachdem der Scheinwerfer gelöst wurde (siehe A4 / A6 Passat Servicestellung des Schloßträger) muß die Lichteinstellung kontrolliert werden.

Grüße aus der Pfalz