

Touaregs im Schnee...

Beitrag von „Rainer S“ vom 31. Dezember 2007 um 09:15

Hallo ,

habe gestern mal den "Kleinen" auf Eis getestet.

Mir ist dabei aufgefallen dass beim bremsen das Heck immer ganz leicht nach rechts ausbrechen will, nicht arg aber egal welche geschwindigkeit, die Neigung des Parkplatzes habe ich mit berücksichtigt.

Habe es auch ohne ESP getestet.

Oder ist mein "Popometer "zu gut eingestellt?

Hat einer von euch ähnliches schon bemerkt.