

Touaregs im Schnee...

Beitrag von „juma“ vom 31. Dezember 2007 um 09:54

Servus,

[Zitat von Rainer S](#)

[...]aufgefallen dass beim bremsen das Heck immer ganz leicht nach rechts ausbrechen will, nicht arg aber egal welche geschwindigkeit, die Neigung des Parkplatzes habe ich mit berücksichtigt. Habe es auch ohne ESP getestet. Oder ist mein "Popometer "zu gut eingestellt? Hat einer von euch ähnliches schon bemerkt.

ist normal. Direkt beim Bremsen hat das ESP aber auch keine Wirkung. Erst wenn eine Lenkbewegung "im Spiel" ist, macht sich das ESP bemerkbar...