

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „keenumm“ vom 22. Januar 2008 um 18:24

[Zitat von Ikkke](#)

bisher war es nur leichtes zittern und heut früh ein flackern ,bei mir ist es auch rechts und das ganze soll mich wohl rund 100 euro kosten

achja beim ausbau gestern hat der 😊 festgestellt das links schonmal getauscht worden sein muss

gruss Ikkke

dito bei meinem T, zuerst leichtes Zittern, mittlerweile Flackern mit sporadischen Aussetzern von ca. einer halben Sekunde mit anschließender Fehlermeldung.

Ganz schlimm ist es zwischen einer halben Minute bis ca. 5 Minuten nach Einschalten, danach ist (fast) Ruhe. Ich schäme mich schon fast wenn ich zu diesem Zeitpunkt hinter jemandem fahre.

Werde morgen mal bei meinem 😊 passieren und nachfragen wie es mit der Kulanz aussieht.

Habe zwar eine Garantieverlängerung abgeschlossen, doch diese beinhaltet wohl nicht die Beleuchtung. (den mittlerweile defekten CD Wechsler sowie eine defekte Gasfeder im Kofferraum auch nicht, frage mich so langsam wieso ich diese überhaupt abgeschlossen habe 😞)