

RNS 510: Telefonanbindung / Verschlüsselung

Beitrag von „andy7662“ vom 22. Januar 2008 um 22:36

Hallo zusammen,

habe seit heute das neue RNS 510 in meinem T EZ 03/07.

Einbau und Inbetriebnahme ging gut, habe nur zwei "kleinere" Probleme.

1) Kann mein Telefonbuch nicht laden, telefonieren über Tastatur geht aber.
Habe das Gefühl das sich irgend etwas aufgehängt hat da immer kommt
" Telefonbuch wird geladen " aber es tut sich nichts.

2) Es kommt immer wieder die Einblendung " Verschlüsselung nicht aktiv ", keine
Ahnung was das zu bedeuten hat und wie ich es wegbringe.

Gibt es für meine Probleme Hilfe, ich hoffe doch. Habe ich die Möglichkeit
einen Reset zu machen???

Fragen über Fragen.

Gruß aus Stuttgart

Andy