

Umfrage zum Xenon Licht !

Beitrag von „Lollo050968“ vom 29. Januar 2008 um 09:33

Bei mir flackert es wieder. Ich lasse aber nichts mehr tauschen, da im April der neue T auf dem Hof steht. Übrigens flackert es nur links und in den ersten 5-10min nach Kaltstart.

Gruß

Lollo

P.S. Das ist mein 6. Wagen mit Xenon (vorher alles Audi) und ich hatte bisher her nie Probleme mit Xenon. Ich glaube, das es ein sehr Touareg/Leuchtmittel spezifisches Problem ist, was mal wieder grottenschlecht von VW abgewickelt wird.