


# Kein Mux mehr bei unserem R5

Beitrag von „andreas“ vom 25. Oktober 2004 um 19:49

Zitat von Thanandon

nein, soweit ich weiß hat der sensor permanent strom gezogen.....das bringt mich zu einem anderen punkt...wenn du auf auto eingestellt hast, dass auto aus machst und dann wieder an, muss man immer wieder aus und dann wider auf automatik stellen bevor er wieder alleine wischi waschi macht...mich nervt das..... 

Oder kurz das Rädchen für das Intervall auf Dauer stellen und wieder zurück, und das nervt mich auch. 