

# **Evtl. zuviel Motoröl eingefüllt ???**

**Beitrag von „juma“ vom 3. Februar 2008 um 12:33**

Servus,

[Zitat von Uwe37](#)

[...]Der Motor war dabei nicht warm. [...]

der Motor sollte bei der Prüfung des Ölstandes betriebswarm sein und kurz davor zur Ruhe kommen. Also weder auf der Autobahntanke noch in der Garage morgens den Ölstand messen. Das führt zu falschen Ergebnissen...