

Fehlermeldung Abgas

Beitrag von „Schmidti71“ vom 5. Februar 2008 um 13:47

Hallo Volker,

ich hatte das gleiche Problem innerhalb der Garantiezeit. Jedoch ist mein R5 erst nach ca. 2-3 Fehlstarts angesprungen. War immer bei Temperaturen um die 4 °C . Wie gesagt es wurde das gesamte Drosselklappenteil gewechselt. Nach fast genau 1 Jahr habe ich wieder das gleiche Problem. Nur soll ich jetzt auch 30% der Materialkosten und den Arbeitslohn zahlen. Das ist eben Oberklassenniveau. 🙄🙄🙄 Und hier handelt es sich um nur ein Problem von vielen die ich bisher hatte. Ich möchte nicht übertreiben aber ich fahre bald häufiger Lupo und Co als Werkstattersatzwagen als meinen eigenen Touareg. Ich möchte dir ja nicht den Mut nehmen, aber ich bin insgesamt vom Touareg geheilt. Sicher ein sehr schönes Auto aber technisch voller Mängel das ganze gepaart mit unfähigen VW-Werkstätten. Hinzu kommt, wenn du mit Lösungsvorschlägen aus dem Touaregforum den Werkstattmeistern Hinweise gibst, lachen die dich aus. Obwohl sie selber überhaupt keine Peilung haben. Tschau Stefan