

Scheibenwischer

Beitrag von „Grisu112“ vom 5. Februar 2008 um 20:10

Hallo werte T-Gemeinde,

bis heute hatte ich mit meinem T auch alle Probleme die hier beschrieben wurden. (Schlieren in Sichthöhe, Rubbeln der Wischer etc.) Nun wurde beim 😊 die Frontscheibe poliert, jetzt funzt der Wischer einwandfrei. Mal sehen wie lange dieser Zustand anhält. Ich schätze aber, über kurz oder lang werde ich wohl auch zu einer anderen Lösung kommen müssen.

Gruß Gerd