

# Automatik spinnt?

Beitrag von „garuda“ vom 7. Februar 2008 um 22:52

## [Zitat von IT-CS](#)

bei meinem neuen V6TDI (177KW) macht mir die Automatik sorgen. Folgendes tritt auf:  
Ist der Motor noch nicht auf voller Betriebstemp. (Kühlwasser Temp. unter 90 Grad) wird bei ca. 60 km/h die Wandlerbrückung immer wieder gelöst und wieder geschlossen.

Habe 2900 km mit der gleichen Motor/Getriebe Kombination "runter", aber das von Dir beschriebene Verhalten ist mir bislang nicht aufgefallen. Beim Verbrauch leider auch nicht 😞 , die 11,6 Liter durchschnittlich trotz eher ruhiger Fahrweise bessern sich hoffentlich, wenn's in den nächsten Wochen wärmer wird.