

Parkplatz-Rempler

Beitrag von „magnum“ vom 13. Februar 2008 um 14:03

[Zitat von EzioS](#)

Das koennte ein Problem sein, denn die Lackschicht auf den Stossfaengern ist relativ duenn, da ist man schnell auf Plastik und dann laesst sich nichts mehr polieren.



Jo, an der Ecke (will sagen am Übergang schräg vorne zum geraden Kotflügel-Verlauf) kann man den Kunststoff erkennen.

Sieht man bei der schönen Farbe BMP 😊 nicht so doll !