

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Corvette-1111“ vom 23. Februar 2008 um 20:16

Mein Iphone läßt sich völlig unproblematisch über die Bluetooth-Einrichtung in der Mittelkonsole einbuchen. Telefonieren und Anrufe-Annehmen geht wie gewohnt über die Knöbbersche auf dem Lenkrad.

Ich kann jedoch nicht auf das Telefonbuch zugreifen. Er sagt mir dann "Telefonbuch ist leer".

Hat dafür Jemand einen Lösungsvorschlag?