

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „Tramp“ vom 26. Februar 2008 um 20:04

Leute, seid ihr aber schnell 🙌

- das Gepiepse vom Gurtwarner
- das der kleine Kopf zum Zurückstellen des Tageskilometer auf der rechten Seite ist und nicht unter dem T-kilometerzähler. Einfach mit dem Stellknopf für die Uhr tauschen.
- ich hätte im MFL die Tasten für laut/leise auf der linken Seite - mit dem Tempomat tauschen.
- eine tiefere Reserveradmulde, dass man mind. einen 255 Reifen unterbringt
- endlich eine Abdeckung für den Getränkehalter
- das man die Alarmanlage über einen Drucktaster im Schlüssel (wie bei 5er, nur 2x drücken) deaktivieren kann.

sonst noch was 🙄

LG Harald