

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „EzioS“ vom 26. Februar 2008 um 20:09

[Zitat von Blackhawk](#)

...Knopf in Mittelkonsole drücken...

Falsche Annahme. ESP regelt trotzdem, wurde hier auch schon mehrfach besprochen.

Auch nervig:

- Getränkehalterloch
- fehlende Steigungs- und Neigungsmesser
- Option schwarzer Dachhimmel

Gurtgebimmelabstellbarkeit hat direkten Einfluß auf EuroNCAP Wertung, wird also niemals kommen, lässt sich aber manuell ausstellen. Gleiches gilt für Fensteröffnung mittels Schlüssel. Bergabfahrassistent gibts auch schon.

@Blackhawk: Günter - bist wohl kein Geländefahrer? Sollen wir mal n Event in Ö zum Offroad planen?

