


Späne im Getriebe

Beitrag von „inzisivus“ vom 27. Oktober 2004 um 17:29


Kannst Du mir bitte mal Deine Fehlersammlung zukommen lassen?

Vielleicht sollten wir mal eine modellspezifische (R5--V6-V8-V10)Fehlerliste erstellen, in die alle ihre Erfahrungen einbringen, sodass wir beim freundlichen schon gleich darauf verweisen können?

Zitat von andreas

Da wird auch das Verteilergetriebe fällig sein. Geräusche aus diesem deuten auf "verbogene" Lamellen hin. 

Das ist sch...e, aber wenn der Dicke eh zerlegt wird, ist das ein Abwasch. Läuft ja wohl alles über Gewährleistung, oder?

Mein Mitgefühl hast Du, habe auch schon so einiges durch. 

Gruß
andreas