

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger


Beitrag von „Powerbauer“ vom 7. März 2008 um 17:42

Servus Uli,

leider trifft das bei meinem Dicken schon zu!

z.B.

- Amaturenräger klappert
- Armauflage knarrt
- Abdeckung mittleres Staufach klappert
- Heckklappe macht bei kalten Temperaturen Geräusche
- sämtliche Türen sind nicht korrekt eingesetzt

usw. 

Hoffe das wird bei meinem neuen besser! 

Bin aber sonst zufrieden.

Tschau Axel