

## Frage an alle V10 Fahrer Jg. 03, 04

Beitrag von „Arndt“ vom 10. März 2008 um 08:03

[Zitat von morpheus](#)

Hi zusammen

Brauche mal eine Bestätigung von Euch (siehe Titel). Mein 😊 hat mir mitgeteilt dass bei einer Drehzahl von 1500 - 1900 U/min (nicht beim Beschleunigen sondern bei konstanter Fahrt) beim V10 so ein "uuuu uuuu uu ...." Geräusch ganz normal sei und beim V10 dazugehöre. Kann mir das jemand bestätigen?

Ich bin ja immer noch dran dass diese mir die Leitungen der Servopumpe wechseln aber scheinbar dieses geschilderte Geräusch nichts damit zu tun hat.

Danke für Eure Antworten.

Hallo Omar,

suche hier mal nach dem "Uhu". Da wird ein Ansaugschlauch vom Turbo ausgetauscht und Ruhe ist,